



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检测报告

防伪码: 406FNV



扫一扫关注我们



浙品码



扫一扫查询真伪

报告编号: NBB25050058

产品名称: 打火机

委托单位: 温州德邦烟具有限公司

检测类别: 委托检测

温州市质量技术监督科学研究院



温州市质量技术监督科学研究院

检测报告

报告编号：NBBD25050058

共 4 页 第 1 页

样品名称	打火机	型号规格	DB283
委托方	温州德邦烟具有限公司	样品标识	——
委托方地址	——	生产日期/批号	——
委托方电话	13858822228	样品编号	NBBD25050058
受检单位	——	样品数量	10个（附气体）
生产单位	——	样品等级/样品状态	成品
送样方式	邮寄	到样日期	2025-05-09
检测类别	委托检测	检测日期	2025-05-09～2025-05-15
检测项目	见续页	检测地点	双屿院区
检测依据	GB 25722-2010		
判定依据	GB 25722-2010		
检测结果	检测结果见续页。 签发日期： 2025年5月15日		
备注	——		

批准：黄旺森 (黄旺森)

审核：胡希蒙 (胡希蒙)

编制：潘蒙蒙 (潘蒙蒙)



样品照片:



技术
检测
()

温州市质量技术检测科学研究院		编号：NBBD25050058	
检 测 报 告		共 4 页 第 3 页	
检 测 项 目	指标要求		检测结果 单项结论
外观	以预定方式握持或使用打火机时，打火机的表面不应有可能致使用者划伤或磨损的尖锐边缘。		符合 符合
火焰产生	为尽量避免意外点火或自动点火的可能性，打火机应用特意的手动操作进行点燃。该操作应至少遵循以下要求中的一项： a) 使用者需要有效操作才能产生火焰并维持燃烧； b) 使用者需要两次或多次独立操作才能产生火焰； c) 产生火焰所需要的作用力应当等于或者大于15N。		符合 符合
火焰高度调节	可调节式打火机，在正常使用状态下，使用者应需要特意的动作才能够减少或者增加火焰高度。可调节式打火机应当设有标记，表示要减少或增加火焰高度调节装置所需运动的方向。		符合 符合
	对于火焰高度调节装置，调节装置的指示方向应永久刻在或印在打火机上，这些标记应位于打火机火焰调节装置附近，使用者应清楚看到并理解。		符合
抗高温	对气体打火机和装有非吸收燃料的密封箱的液体打火机，4h的65℃温度处理后，液体打火机燃料箱、密封部件不应破裂和破碎。气体打火机气体燃料泄漏率不超过15mg/min或者液体燃料不能为空。		符合 符合
燃烧行为	对于可调节式气体打火机，火焰高度设定在其最大火焰高度位置。当打火机灯芯或燃烧阀嘴向下倾斜与水平成45°角时，应承受连续燃烧5s，不会出现任何引发危险情况的燃烧或部件变形。		符合
	当打火机灯芯或燃烧阀嘴向下倾斜与水平成45°角时，应承受连续燃烧10s，不会出现任何引发危险情况的燃烧或部件变形	可调节式气体打火机，火焰高度设在50mm位置，或当最大火焰高度小于50mm时，火焰高度设在其最大火焰高度位置。	符合

检测
则专
1)

温州市质量技术检测科学研究院			编号：NBBD25050058	
检 测 报 告			共 4 页 第 4 页	
检 测 项 目	指标要求		检测结果	单项结论
抗循环燃烧	打火机应承受燃烧20s、反复10次的循环燃烧，并且不影响以后的安全使用	可调节式气体打火机，火焰高度设在50mm位置，或当最大火焰高度小于50 mm时，火焰高度设在其最大火焰高度位置	符合	符合
抗燃料泄漏	可重复充灌式气体打火机应具有增压燃料箱，重复充灌阀应安全可靠，气体泄漏率应不超过15 mg/min		符合	符合
抗持续燃烧	打火机应承受竖直向上火焰持续燃烧2min，且不应引发危险情况	可调节式气体打火机，火焰高度设在50mm位置，或当最大火焰高度小于50 mm时，火焰高度设在其最大火焰高度位置	符合	符合
抗跌落	打火机应承受3次高度(1.5±0.1)m的跌落而不会影响随后的安全使用	燃料箱不破裂/破碎	符合	符合
		不出现持续自动点火	符合	符合
		对于气体打火机，燃料泄漏率应不超过15mg/min	符合	符合

(本页以下空白)



声 明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术监督科学研究院 实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577- 88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、鹿城鞋业产业服务综合体实验室：温州市鹿城区丰门街道总部经济园 B09 幢 17 楼 1701-1705 室

业务范围：皮革鞋类产品的常规检测项目；委托类业务服务电话：0577-88905117

公交线路：98 路公交至丰门服务中心公交站；111 路公交至富伊路西公交站；

6、政府类业务服务电话：0577-89751111

7、申投诉联系电话：0577-89785675

8、本院官网：www.zhejian.com

-----本报告结束-----

